

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：087

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 12 月 09 日	检查地点	27 区、28 区汇流箱安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏 27 区、28 区汇流箱安装，对现场质量进行巡视检查。		
存在问题	发现少数汇流箱安装不符合规范要求，比较倾斜。		
整改要求	要求施工单位对现场工人进行质量技术交底，要求按照规范要求施工。		
检查人	孔定才	施工项目部 签收人/日期	陈伟伟 . 2019.12.09
整改情况	已整改完。 整改负责人：陈伟伟 日期：2019.12.09		
复查意见	经复查已整改到位。 复查人：孔定才 日期：2019.12.09		