





监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号： 093

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 07 月 12 日	检查地点	光伏区现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场安全进行大检查，要求施工单位做好现场安全防范措施。		
存在问题	发现路边码头管桩堆积缺少警示牌、隔离带、安全护栏等警示标志；桩基吊运存在安全隐患。料场缺少灭火器等防火器具。		
整改要求	要求施工单位对现场存在问题及时处理。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.7.12
整改情况	已整改完。 整改负责人：  日期：2020.7.13		
复查意见	复查已整改到位。 复查人：  日期：2020.7.13		