




## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：096

|           |                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 孚尧电力工程设计（上海）有限公司                                                                                                                                                                                             | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                  |
| 检查时间      | 2020 年 08 月 15 日                                                                                                                                                                                             | 检查地点            | 光伏区 17 区                                                                                        |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                                                               |                 |                                                                                                 |
| 施工及检查情况简述 | 对光伏区 17 区组件安装进行质量检查。                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                 |
| 存在问题      | 发现少数组件螺丝未紧固到位。                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                 |
| 整改要求      | 要求施工单位及时进行整改到位。                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                 |
| 检查人       |                                                                                                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2020.8.15 |
| 整改情况      | 整改完成。<br><div style="text-align: right;">                         整改负责人：       日期：2020.8.16                     </div>  |                 |                                                                                                 |
| 复查意见      | 复查，已整改到位。<br><div style="text-align: right;">                         复查人：       日期：2020.8.16                     </div> |                 |                                                                                                 |