

# 监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：100

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 孚尧电力工程设计（上海）有限公司                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2020 年 09 月 28 日                                                                               | 检查地点            | 光伏区 31 区       |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对光伏区 31 区支架安装进行质量检查。                                                                           |                 |                |
| 存在问题      | 发现少数支架螺丝未紧固到位，整体平整度不符合要求。                                                                      |                 |                |
| 整改要求      | 要求施工单位及时进行整改到位。                                                                                |                 |                |
| 检查人       | 黄祥                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 陈伟伟 2020.9.28  |
| 整改情况      | 整改完成。<br>整改负责人：陈伟伟 日期：2020.9.28                                                                |                 |                |
| 复查意见      | 经复查，已整改到位。<br>复查人：黄祥 日期：2020.9.28                                                              |                 |                |