







## 监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：102

施工单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 21 日	检查地点	光伏区 31 区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区 31 区汇流箱安装进行质量检查。		
存在问题	发现少数汇流箱安装倾斜，不符合要求。		
整改要求	要求施工单位及时进行整改到位。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.10.21
整改情况			
	整改负责人：  日期：2020.10.21		
复查意见			
	复查人：  日期：2020.10.22		