





监理检查记录表（质量）

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-003




施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 6 月 18 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工质量检查		
存在问题	1、 部分区域的导轨属于拼接未安装导轨连接件； 2、 在 1NB03—A1 区域至 1NB03—A8 区域内，部分导轨与夹具之间的螺栓未拧紧； 3、 现场施工人员交底不到位，施工质量一般；		
整改要求	1、 要求施工方尽快对未安装导轨连接件的区域尽快施工； 2、 对 1NB03—A1 区域至 1NB03—A8 区域导轨和夹具存在松动的问题现场进行口头整改； 3、 要求施工方加强现场是施工人员的技术交底，保证施工质量；		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.6.18
整改情况	已整改 整改负责人：  日期 2018.6.20		
复查意见	问题已整改 复查人：  日期 2018.6.20		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表（安全）

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH—JXMB—003

施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 6 月 20 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场及厂区施工安全检查		
存在问题	1、屋面采光带处未设置安全警戒线标志，存在安全隐患； 2、吊装作业中屋顶负责人和地面负责人操作不协调，每次材料吊装后悬空在屋顶； 3、现场施工人员着装不整齐，个别施工人员未系安全帽带； 4、三楼空高温空压机房处未设置高温标识语； 5、现场负责人对施工人员安全交底不到位；		
整改要求	对上述中存在的问题 下发编号为 ZH—JXMB—004 的监理工程师通知单进行整改； 要求施工单位加强现场施工人员各项安全技术交底工作；		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.6.20
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2018.6.22		
复查意见	经查，上述存在的问题已整改 复查人:  日期 2018.6.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。