

监理检查记录表（质量）

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-006

施工单位	湖南攀云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 6 月 30 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工质量检查		
存在问题	1、组件安装过程中，个别区域组件压块安装存在偏移现象； 2、桥架安装个别位置不顺直； 3、桥架安装过程中使用自攻丝的区域未做防腐处理； 4、已安装完成的组件接地线未做。		
整改要求	我监理部进行现场通知： 要求在施工过程中存在质量问题的部位进行整改，并告知施工方负责人加强现场施工人员的技术交底。		
检查人	吉多平	施工项目部 签收人/日期	刘旭升 2018.6.30
整改情况	已整改 整改负责人：刘旭升 日期 2018.7.2		
复查意见	上述问题已在整改中 复查人：吉多平 日期 2018.7.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表（安全）

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-006

施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 1 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场及厂区施工安全检查		
存在问题	1、屋面采光带处未设置安全警戒线、警示标语； 2、个别施工人员安全帽佩戴不符合要求，安全帽帽带未系； 3、开工前屋面周围设置的安全警示标语目前个别已掉落； 4、现场施工人员安全意识薄弱；		
整改要求	现场口头通知施工方负责人，要求对存在安全隐患的部位进行整改。		
检查人	胡平	施工项目部 签收人/日期	刘恒升 2018.7.1
整改情况	已整改 整改负责人：刘恒升 日期 2018.7.3		
复查意见	上述问题正在整改 复查人：胡平 日期 2018.7.3		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

