





监理检查记录表（质量）

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-007



施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 4 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工质量检查		
存在问题	1、组件之间接地线采用螺栓固定时未使用不锈钢垫片； 2、个别组串阵列安装存在错位现象； 3、桥架安装过程中使用自攻丝的区域未做防腐处理；		
整改要求	现场通知施工方负责人对存在的问题进行整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.7.4
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2018.7.6		
复查意见	已整改。 复查人:  日期 2018.7.6		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表（安全）

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-007

施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 5 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场及厂区施工安全检查		
存在问题	1、个别施工人员安全帽佩戴不符合要求，安全帽帽带未系； 2、开工前屋面周围设置的安全警示标语目前个别已掉落； 3、施工人员在屋面有小跑现象；		
整改要求	通知施工方负责人，要求对存在安全隐患的部位进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.7.5
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2018.7.6		
复查意见	已在整改中。 复查人:  日期 2018.7.6		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。