




监 理 检 查 记 录 表 (质 量)

工程名称: 亨氏联合有限公司(佛山)分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号: ZH-JXMB-008





施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 8 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工质量检查		
存在问题	1、桥架安装完成后未做防腐处理; 2、逆变器和汇流箱安装位置与图纸设计有偏差; 3、个别组串阵列安装不顺直,有错位现象		
整改要求	现场通知施工负责人对问题进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.7.8
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2018.7.9		
复查意见	上述问题已和现场施工负责人 进行沟通,正在进行处理 复查人:  日期 2018.7.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理检查记录表（安全）

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-008

施工单位	湖南擎云电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 10 日	检查地点	米粉车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场及厂区施工安全检查		
存在问题	1、屋面临时围栏拆除，屋面边缘施工存在安全隐患； 2、个别施工人员安全帽佩戴不符合要求，安全帽帽带未系； 3、开工前屋面周围设置的安全警示标语目前个别已掉落； 4、现场施工人员安全意识薄弱；		
整改要求	现场通知施工方负责人，要求对存在安全隐患的部位进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2018.7.10
整改情况	 整改负责人:  日期 2018.7.11		
复查意见	 复查人:  日期 2018.7.11		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。