


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目


编号:GFDZJBM14-010

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年07月13日	检查地点	4#、2#、1#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对光伏支架、组件安装检查。		
存在问题	1、光伏组件安装过程中存在组件人为划伤现象。 2、光伏组件安装现场光伏组件堆放不整齐,施工人员在搬运组件过程中容易对组件造成倾倒。 3、光伏支架安装存在部分螺栓紧固不到位现象。		
整改要求	1、总包方再次对施工人员进行组件安装技术交底,严格按照《光伏支架、组件施工专项方案》施工安装。 2、光伏组件应统一整齐堆放,不能用木棍、PVC管等支撑组件,应平整叠放整齐。		
检查人	刘建生, 2018.7.13	施工项目部 签收人/日期	董卫正 2018.07.13
整改情况	对于监理单位提出的三项问题,我部已于当日现场召集人员进行了批评教育,并进行整改,规范 整改负责人: 李桂生 日期: 2018.7.13		
复查意见	经复查已整改完成,希望在今后的施工过程中不再出现类似的问题发生。 复查人: 刘建生 日期: 2018.7.14		





光伏组件叠放不整齐



施工现场散件组件不符合《光伏支架、组件施工专项方案》


||kn"096n!a1e~3.8 1%vny5-llx-2-2【u4y7^7E7cy."#cA||XSL3c)【QAH1271【1】ZHU::{n1*4*14



由 扫描全能王 扫描创建



光伏组件表面人为划伤



光伏支架连接件螺栓紧固不到位

中? 2013/07/05 17:37 扫描全能王 扫描创建



由 扫描全能王 扫描创建