

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号: ZHJL-003

施工单位	河南华之源实业有限公司湖北房县分公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 6 月 27 日		检查地点	一标段工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	我监理人员在施工工地巡视过程中, 发现施工工地存在以下问题			
存在问题	1、你方施工的地锚桩打孔阶段, 经抽检卷尺测量, 有多处桩孔深度不符合设计要求, 给下一道工序带来施工质量隐患。 2、前期进场的部分混凝土原材料, 沙石料不符合图纸设计要求, 现场已要求禁止使用, 要求必须严格按照设计要求施工。 3、地锚桩浇筑时, 振捣不到位, 必须按照施工工艺施工。			
整改要求	要求施工单位在保证质量的前提下, 及时现场整改以上问题			
检查人	孔 德 国	施工项目部 签收人/日期	段耀贵	
整改情况	要求立即整改: 已整改 整改负责人: 段耀贵 日期: 2018.6.27			
复查意见	已整改 复查人: 孔德国 日期: 2018.06.27			

注 1. 本表由监理单位填写留存。



由 扫描全能王 扫描创建