

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号: ZHJL-004

施工单位	河南华之源实业有限公司湖北房县分公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 7 月 6 日	检查地点	一标段工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在施工工地巡视过程中, 发现施工工地存在以下问题		
存在问题	1、1#地安装支架施工人员施工时未戴安全帽; 2、1#地安装支架时, 立柱二次加工切割后未做防锈处理; 3、环网接地沟开挖深度多处不够、环网接地扁铁焊接搭接均不符合设计标准;		
整改要求	要求施工单位在保证质量的前提下, 及时现场整改以上问题		
检查人	孔 德 国	施工项目部 签收人/日期	殷 祚 宝
整改情况	现场整改 整改负责人: 殷祚宝 日期: 2018.7.6		
复查意见	已整改 复查人: 孔德国 日期: 2018.07.08		

注 1. 本表由监理单位填写留存。



由 扫描全能王 扫描创建