

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号: ZHJL-008

施工单位	河南华之源实业有限公司湖北房县分公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 08 月 05 日	检查地点	一标段工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在施工工地巡视过程中, 发现施工工地存在以下问题		
存在问题	发现 2#地西南角地块, 3 号地最南部部分支架安装在紧靠小树林北边缘处 3 处; 造成安装后遮阳情况比较严重, 太阳能光伏板日照时间短 (或直接遮阳), 致使以后不能正常发电; 现要求你方尽快联系设计院及测绘人员, 采取合理措施及时整改解决问题。		
整改要求	要求贵单位在保证质量的前提下, 及时整改现场以上问题		
检查人	孔 德 国	施工项目部 签收人/日期	刘康 2018.8.5
整改情况	协调中。 整改负责人: 殷耀贵 日期: 2018.8.9		
复查意见	协调中。 复查人: 孔德国 日期: 2018.8.9		

注 1. 本表由监理单位填写留存。