




## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号：ZHJL-009

施工单位	河南华之源实业有限公司湖北房县分公司			监理单位	常州正衡监理	
检查时间	2018年08月31日			检查地点	一标段工地	
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项					
施工及检查情况简述	我监理人员在施工工地巡视过程中，发现施工工地存在以下问题					
存在问题	1、3#地西南角目前正在浇筑基础，我方在巡场时发现部分基础浇筑未及时振捣，要求施工方必须按照施工工艺施工 2、3#地支架验收发现问题已标记支架上，要求施工方及时整改					
整改要求	要求贵单位在保证质量的前提下，及时整改现场以上问题					
检查人	孔德国 李东洲			施工项目部 签收人/日期	 2018.8.21	
整改情况	 整改负责人：  日期：2018.8.3					
复查意见	 复查人：  日期：2018.8.31					

注 1. 本表由监理单位填写留存。