

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号: ZHJL-007

施工单位	河南华之源实业有限公司湖北房县分公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 8 月 01 日	检查地点	一标段工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在施工工地巡视过程中, 发现施工工地存在以下问题		
存在问题	1、3 号地发现部分支架檩条间距过大、斜梁与檩条边距过短、螺栓未紧固、缺弹垫、安装前立柱过低; 有相邻两架高低落差较大等现象; 不符合设计要求, 给下一道工序带来隐患; 监理已在支架上用记号笔做出记号, 要求你单位自检并及时整改。 2、2 号地路以下围栏安装时个别围栏浇筑不合格、螺栓未紧固, 围网被损坏等现象; 围网与支架边缘太近, 没有预留安全维修通道;		
整改要求	要求施工单位在保证质量的前提下, 及时整改现场以上问题		
检查人	孔 德 国	施工项目部 签收人/日期	刘康 2018.8.1
整改情况	已整改, 请复查 整改负责人: 殷耀贤 日期: 2018.8.5		
复查意见	已整改 复查人: 孔德国 日期: 2018.8.5		

注 1. 本表由监理单位填写留存。