

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 海宁蒙莎针织有限公司 130kw 分布式光伏发电项

编号: ZHJL-HNMG-20180807

施工单位	浙江苏源电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-08-07	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1 按照: 全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2 安全体系及实施检查 3 现场安全文明控制 4 现场安全文明管理 5 施工现场安全状况		
存在问题	1、部分组件、支架压块螺丝松动。 2、部分组件安装角度未达设计要求 15°。		
整改要求	要求施工单位立即全面检查螺丝, 角度不合格组件整改。		
检查人	李恒德	施工项目部 签收人/日期	王凯凯 2018.8.7
整改情况	已整改 整改负责人: 王凯凯 2018.8.8		
复查意见	施工单位已按要求整改 复查人: 李恒德 2018.8.9		