

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：ZHJL-NQFP-JCJL-0019

|           |                                                                                                |      |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 施工单位      | 陕西鼎昇                                                                                           | 监理单位 | 常州正衡   |
| 检查时间      | 2018.12.6                                                                                      | 检查地点 | 新江.大竹坝 |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |      |        |
| 施工及检查情况简述 | 接地焊接及电器接线<br>施工质量问题检查                                                                          |      |        |
| 存在问题      | 1. 3x70交流电缆穿管材料不符合设计要求<br>2. 3x70交流电缆未做回护套。<br>3. 3x70交流电缆未预留                                  |      |        |
| 整改要求      | 严格按照设计和规范要求施工。环发监理部单07.                                                                        |      |        |
| 检查人       | 田在欣                                                                                            |      |        |
| 整改情况      | <div style="text-align: right;">日期</div>                                                       |      |        |
| 复查意见      | <div style="text-align: right;">日期</div>                                                       |      |        |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

