


监 理 检 查 记 录 表


工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目（皮阿诺 3.5856MW） 编号：GFDZJBM14-09

|           |                                                                                                                                |                 |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 湖南鸿源电力建设有限公司                                                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2018 年 12 月 20 日                                                                                                               | 检查地点            | 光伏区               |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                            |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 监理项目部 2018 年 12 月 20 日对箱逆变设备、高低压预制舱设备接地焊接进行了检查，接地镀锌扁铁搭接长度、焊条型号符合设计要求，特种施工人员资格手续齐全。                                             |                 |                   |
| 存在问题      | 1、个别焊接处存在气孔。2、临时用电线路未做保护。3、未配置消防设施。                                                                                            |                 |                   |
| 整改要求      | 监理项目部要求施工单位对焊接存在气孔问题进行补焊，临时用电电缆进行有效保护，焊接施工处配置灭火器。                                                                              |                 |                   |
| 检查人       | 周国海. 2018.12.20.                                                                                                               | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李 宁<br>2018.12.20 |
| 整改情况      | 已按要求,对监理项目部提出问题,整改完善,<br>请监理项目部复查<br><div style="text-align: right;">             整改负责人: 李 宁    日期 2018.12.21           </div> |                 |                   |
| 复查意见      | 经监理项目部复查,所提问题已整改完善<br>完达,符合有关要求.<br><div style="text-align: right;">             复查人: 周国海    日期 2018.12.21           </div>    |                 |                   |





临时线路未做安全防护



高低压预制舱接地焊接存在气孔

