



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目（皮阿诺 3.5856MW） 编号：GFDZJBM14-12

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 01 月 19 日	检查地点	D 号屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部 2019 年 01 月 19 日施工项目部春节放假前对本工程项目安全排查		
存在问题	1、C 号厂房至项目部集装箱办公室用电线路存在着三个安全隐患问题：（1） （1）、C 号厂房内三处电缆外皮破损，未安全防护，易发生人员触电伤亡事故。 （2）、过路电缆未做安全保护（穿管、架空、地埋）。 （3）、C 号厂房处电缆线路至项目部集装箱办公室处电缆线路路径多处存在水泥废块、彩钢瓦废料，对电缆线路存在较大的安全隐患。 2、C#、E#厂房上楼爬梯处安全警示标牌掉落，未重新悬挂。 3、C#、D#、E#厂房上楼爬梯上口处未做安全防护。 4、D#楼面个别警戒带、警示标牌个别段落被大风吹落，未重新制作。		
整改要求	施工单位对检查小组提出的问题春节离场前要认真落实，积极整改到位。整改完成后报监理项目部进行检查验收。对检查小组提出的问题未整改规范的部分，施工人员撤场延期，直到完善为止。 附:现场检查问题照片		
检查人	 2019.2.19	施工项目部 签收人/日期	 2019.01.19
整改情况	已整改完善。 整改负责人:  日期 2019.01.29		



复查意见	过路穿管已整改完成。其它等按原计划 整改计划部再检查验收。 复查人: 张远成 日期: 2019.2.20
------	--




C号厂房内电缆外皮破损





过路电缆线路未做穿管保护



D号屋面安全警戒带固定受损

