

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖 1 号 100MW 渔光互补项目

编号: BYGFLPJDSYHHYGHJB-JCJL-

施工单位	中电投	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 3 月 27 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场进行支架、组件安装, 组件吊装		
存在问题	1、D 区个别施工人员未正确佩戴安全帽 2、A 区部分施工人员未穿救生衣 3、A 区吊车使用时违反“十不吊”原则且没有专职安全员指挥现场的吊装工作 4、A 区、B 区、C 区、D 区临近省道路口无警戒标识牌和减速慢行的标志 5、B 区支架安装时施工人员未系安全带, 个别施工人员未正确佩戴安全帽 6、B 区吊车司机未持证上岗(学徒工操作)		
整改要求	1、每日早班会时对施工人员进行安全交底, 新增施工人员进行三级安全教育培训工作 2、各标配制专职安全员到达现场 3、吊车使用时严格遵守“十不吊”原则, 禁止违反操作		
检查人	苗宇明 方小峰 李朝胜	施工项目部 签收人/日期	冯佳佳 2019.3.27
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复