

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编 号: ZHJL-HDGF-01

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.11.15	检查地点	屋顶光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员到现场对夹具、导轨安装进行巡视检查。		
存在问题	1、个别夹具未安装平垫、弹垫; 2、个别夹具、导轨螺丝未紧固到位,有拧拧现象。		
整改要求	要求所有夹具都要安装好平垫、弹垫; 并且在安装中,必须紧固到位。		
检查人	郭瑞卿	施工项目部 签收人/日期	叶东雨 2018.11.15
整改情况	已按整改要求完成整改。 整改负责人: 叶东雨 日期: 2018.11.15		
复查意见	经复查,已整改,要求加强现场施工管理。 复查人: 郭瑞卿 日期: 2018.11.15		