

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编 号: ZHBL-HDGF-02

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.11.22	检查地点	屋顶光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场夹具、导轨安装进行检查。		
存在问题	1. 个别夹具拼装螺栓使用错误; 2. 个别导轨存在变形情况。		
整改要求	① 对于拼装螺栓安装错误处夹具进行重新拼装,并重新对现场施工人员进行技术交底; ② 要求对变形导轨进行更换。		
检查人	郭瑞卿	施工项目部 签收人 日期	叶东 2018.11.23
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 叶东 日期: 2018.11.23		
复查意见	已按要求整改,建议加强现场施工管理。 复查人: 郭瑞卿 日期: 2018.11.23		