

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编 号: ZHJL-HDGF-04

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2018.12.14	检查地点	恒达纺织光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对现场施工质量进行检查,		
存在问题	1. 电缆桥架内电缆敷设量不符合设计及规范要求; 2. 汇流箱支架材料截面未涂刷防腐漆, 未进行任何处理; 3. 室内设备基础接地焊接不符合规范要求;		
整改要求	1. 要求按照设计及规范要求, 对电缆桥架进行更换; 2. 要求对汇流箱材料截面进行防腐处理; 3. 要求对焊接不合格部位重新进行焊接;		
检查人	郭瑞卿	施工项目部 签收人/日期	叶齐西
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 叶齐西 日期: 2018.12.14		
复查意见	现场已开始整改, 未整改完成, 对后期整改进行跟踪检查。 复查人: 郭瑞卿 日期: 2018.12.14		