

监理检查记录表

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-HDGF-05

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2018.12.20		检查地点	恒达纺织光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	监理人员对现场光伏区安全文明施工情况进行 巡视检查。			
存在问题	1. 组件吊装未设置安全吊装区域; 2. 施工临时爬梯扶手存在松动; 3. 现场焊接、电缆头热缩套管制作等动火作业,周边 未配备灭火器;			
整改要求	1. 要求吊装区域周边设立安全警示牌并划置安全吊装 区域; 2. 要求对施工所用临时爬梯进行加固; 3. 要求现场动火作业周边必须配备灭火器或其他消防设施;			
检查人	郭瑞卿		施工项目部 签收人/日期	叶陈西
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人: 叶陈西 日期: 2018.12.20			
复查意见	经复查,现场已完成整改。 复查人: 郭瑞卿 日期: 2018.12.20			