

监理检查记录表

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-HDGF-07

施工单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2019.03.27	检查地点	恒达光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对现场安全文明施工进行专项检查。		
存在问题	1. 屋面设置临时防护网损坏,需重新修复; 2. 现场个别施工员未按要求佩戴劳保用品; 3. 施工所用临时扶梯防护网脱落; 4. 现场已运行电器设备灭火器配备不足,且无其它消防设施。		
整改要求	1. 要求对屋面损坏临时防护网进行修复; 2. 要求进场施工人员必须按要求佩戴劳保用品; 3. 要求对临时扶梯防护网进行重新围护,确保施工通道安全; 4. 要求各设备间(场棚)均需配备灭火器或其它消防设施。		
检查人	郭瑞卿	施工项目部 签收人/日期	叶东 2019.03.27
整改情况	已按要求完成整改		
	整改负责人: 叶东 日期: 2019.03.28		
复查意见	经复查,现场已完成整改。		
	复查人: 郭瑞卿 日期: 2019.03.29		

