

质量检查记录表

工程名称: 欧宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-ZLJC-03

施工单位	湖北湘电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月29日	检查地点	1、5、6#楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
质量及检查情况简述	本次检查 1、5#楼组串开口电压及 6#楼组件安装质量		
存在问题	现场发现 5#楼编号 2006 和编号 2005 组串开口电压相差 35V, 6#楼边压块与组件间隙过大, 螺栓紧固扭力达不到设计要求, 导致边压块和组件连接处可随意晃动。		
整改要求	要求施工单位湖北湘电建设工程有限公司对 5#楼组串开口电压进行复查, 找出组串开口电压相差过大的原因并按设计要求采取措施进行整改。要求长兴鑫祥新能源科技有限公司对 6#楼组件安装全面检查, 找出安装过程中留下的问题并按设计与规范采取措施进行整改。		
检查人	黎建光、秦长城	施工项目部 签收人/日期	万剑锋 2018.12.29 陈学兵 2018.12.29
整改情况	5#楼 2006 编号组串已整改。 6#楼组件整改完成。 整改负责人: 万剑锋 日期: 2018.12.29 2018.12.30		
复查意见	已整改 监理单位复查人: 黎建光 日期: 2018.12.31		

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。