

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DZYT-20181203

施工单位	江苏鸿盛电气工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-12-03		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	屋面电缆桥架安装检查			
存在问题	桥架底座加固未到位松动, 部位连接位置缝隙过大 桥架体积大, 在从地面吊到屋面挤压会变形			
整改要求	对桥架底座松动的部位进行加固, 连接位置缝隙过大的部位进行处理更换 吊装时做好防护措施			
检查人	李恒德		施工项目部 签收人/日期	仲小东 2018.12.3
整改情况	1. 桥架底座已加固, 缝隙已密封. 2. 屋面桥架已分散. 整改负责人: 仲小东 日期 2018.12.3			
复查意见	经复查, 已整改. 复查人: 李恒德 日期 2018.12.03			

