

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-DZYT-20181130

施工单位	先能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018-11-30	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	北区箱逆变基础施工		
存在问题	1、构造柱钢筋未按照要求设置; 2、施工人员安全帽未佩戴整齐;		
整改要求	1、构造柱钢筋严格按照设计图纸要求设置; 2、加强施工人员安全教育, 安全防护措施配置齐全;		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	仲永超 2018.11.30
整改情况	1、构造柱钢筋已按要求设置 2、人员已教育。		
	整改负责人: 仲永超 日期: 2018.11.31		
复查意见	合格且整改完成		
	复查人: 王超 日期: 2018.11.31		