

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-DZYT-20181210

|           |                                                                                                |                 |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 先能电力工程有限公司                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2018-12-10                                                                                     | 检查地点            | 施工现场              |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 北区永泰厂房屋面支架安装、组件安装; 箱逆变基础浇筑; 现场进行专项安全检查                                                         |                 |                   |
| 存在问题      | 1、永泰厂房爬梯松动, 不牢固;<br>2、屋面临边防护部分出现损坏;<br>3、箱逆变基础浇筑施工人员安全帽佩戴不整齐;                                  |                 |                   |
| 整改要求      | 要求对松动的爬梯进行加固或重新搭设施工便道;<br>对损坏的临边防护进行修复;<br>加强现场施工人员安全教育, 安全帽佩戴整齐;                              |                 |                   |
| 检查人       | 李恒德                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 钟从友<br>2018.12.10 |
| 整改情况      | 1. 爬梯已加固.<br>2. 临边防护已修复.<br>3. 施工人员已加强教育, 安全帽佩戴整齐.<br>整改负责人: 钟从友 日期 2018.12.10                 |                 |                   |
| 复查意见      | 经复查, 已整改完成.<br>复查人: 李恒德 日期 2018.12.10                                                          |                 |                   |

