








监理检查记录表

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目
 编号： 003

施工单位	四川宝能电力工程设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.15	检查地点	事故油池钢筋模版检查
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	事故油池钢筋、模板检查 钢筋：墙Φ 16@198 顶 Φ 12@197 模板		
存在问题	部分钢筋尺寸分布不均匀		
整改要求	要求施工单位将钢筋分布均匀，进行整改		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 		
复查意见	 复查人:  日期: 