


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-005

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年5月1日	检查地点	施工屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面气楼彩钢瓦覆盖情况		
存在问题	1. 施工所用原厂房的檩条，部分生锈比较严重，未除锈防腐 2. 个别檩托开孔有偏差，檩托、檩条孔径不一 3. 因施工原因造成原厂房漆面划伤 		
整改要求	1. 要求施工单位使用原厂房檩条时，必须进行除锈防腐 2. 要求施工单位对孔径不一的檩托重新开孔 3. 要求施工单位对划伤的区域进行补漆		
检查人		施工项目部 签收人/日期	林朋 2019.5.1
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：全江东 日期 2019.5.3		
复查意见	已按要求整改。 复查人：倪善善 日期 2019.5.3		