

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ZSFZ-JC-006

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年5月14日	检查地点	5号厂房加固
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查加固情况		
存在问题	1. "L"型钢材材料修改后, 开孔孔径较大, 导致部分垫片过小, 且影响截面受力面积 2. 原垫片过小, 需重新进行更换 		
整改要求	1. 要求施工单位严格控制材料开孔孔径, 避免孔径过大, 导致紧固度降低 2. 对原垫片进行更换购买 3. 对各L型钢按照严格控制施工质量, 对存在的问题及时提出		
检查人	王东春	施工项目部 签收人/日期	李江春 2019.5.16
整改情况	材料已进行更换, 问题已整改 整改负责人: 李江春 2019.5.16 		
复查意见	经复查, 对垫片进行更换, 孔径已减小 复查人: 王东春 日期 2019.5.17 		