



监理检查记录表

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦光伏项目

编号：026

施工单位	安徽三三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.6.1	检查地点	4#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	4#屋面板接线、电缆头制作中，查看施工人员全部佩戴安全帽，本楼面施工人员四人		
存在问题	1、饮水空塑料瓶乱扔未清理。 2、1#4号电缆敷设未套保护金属管，部分线外露。		
整改要求	按照规范及设计要求进行敷设。		
检查人	 陈存辉	施工项目部 签收人/日期	 2019.6.1
整改情况	已整改到位，全部套管。		
复查意见	符合要求！		

整改负责人：何五缺 日期 6.3

复查人：陈存辉 日期 2019.6.3

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。