

# 监理检查记录表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号:

|           |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 五洋电力建设股份有限公司                                                                                                                                                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019 年 06 月 27 日                                                                                                                                                                                                           | 检查地点            | 光伏区(蔬菜)、材料加工区  |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                                                                             |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | <p>落实安全生产魅力提升措施, 深入排查治理安全事故隐患, 确保迎峰度夏和防汛期间人身、电网、设备安全, 结合实际在全站范围内再次开展夏季专项安全检查活动, 监理项目部主要检查以下要点:</p> <p>1、重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素;</p> <p>2、重点检查作业现场内外围栏设置是否规范作业过程是否失去安全带保护、设施是否存在隐患;</p> <p>3、材料加工区是否存在安全隐患。</p> |                 |                |
| 存在问题      | <p>1. 材料加工区, 氧气瓶距离电焊点不足 10M;</p> <p>2. 材料加工区, 遮阳网距离电焊点较近, 存在安全隐患;</p> <p>3. 材料加工区, 氧气瓶没有遮阳保护措施。</p>                                                                                                                        |                 |                |
| 整改要求      | <p>1. 氧气瓶远离明火点 10M 以外;</p> <p>2. 抬高遮阳网高度;</p> <p>3. 对氧气瓶进行遮盖, 防止爆晒。</p>                                                                                                                                                    |                 |                |
| 检查人       | 张建忠                                                                                                                                                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 122 2019.6.27  |
| 整改情况      | <p>已整改</p> <p>整改负责人: 122 日期: 2019 年 6 月 27 日</p>                                                                                                                                                                           |                 |                |
| 复查意见      | <p>已整改</p> <p>复查人: 张建忠 日期: 2019 年 6 月 27 日</p>                                                                                                                                                                             |                 |                |





灭火器符合要求

现场检查



整改后氧气瓶进行遮盖

现场加高遮阳网高度



现场整改

施工现场