

监理检查记录表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: 23

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 20 日	检查地点	光伏区(水果)
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	落实安全生产魅力提升措施, 深入排查治理安全、质量问题, 结合实际在全站范围内再次开展专项质量检查活动, 监理项目部主要检查以下要点: 1、施工质量环境等方面的影响因素; 2、检查是否按图施工和按规范要求执行; 3、现场问题整改情况。		
存在问题	1. 17#组件阵列不在一条线上, 偏差较大; 2. 屋面天沟清理时, 两侧杂树没有去除; 3. 部分电缆头没有防水措施。		
整改要求	要求按图施工, 对上述问题尽快整改。		
检查人	张强	施工项目部 签收人/日期	沙 2019.10.20
整改情况	17#阵列不平整 整改负责人: 沙 日期: 2019 年 10 月 20 日		
复查意见	17#组件阵列不平整, 继续整改 人: 张强 日期: 2019 年 10 月 20 日		





17#组件阵列偏差较大

屋面天沟两侧杂物未清理



光伏区部分电缆头没有防水措施