


监理检查记录表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号:

施工单位	五洋电力建设股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 20 日	检查地点	光伏区(水果、蔬菜)
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	结合正泰过程验收, 在全站范围内开展安全、质量检查活动, 主要检查以下要点: 1、施工质量环境等方面的影响因素; 2、检查是否按图施工和按规范要求执行; 3、现场施工质量问题。		
存在问题	1. 新建配电室没有施工图纸。 2. 新建配电室接地工程不规范。 3. 电缆进配电室处没有封堵。 4. 局部桥架转弯处, 电缆破损。 5. 配电室当天施工垃圾未清理。 6. 桥架过屋脊没有支撑。 7. 逆变器防雨盖未安装。 8. MC4 掉落屋面。		
整改要求	1、要求 EPC 单位联系设计, 尽快出图。 2、接地工程要求规范施工。 3、现场问题尽快整改。		
检查人	张连恩	施工项目部 签收人/日期	江少 2019.11.20
整改情况	部分已整改, 通知单已发出 整改负责人: 江少 日期: 2019 年 11 月 20 日		
复查意见	通知单已发出, 尽快整改 复查人: 江少 日期: 2019 年 11 月 20 日		



MCA 掉落屋面



逆变器保护盖未及时安装



电缆过屋脊没有支撑



配电室施工垃圾未及时清理



桥架转弯处电缆破横



电缆进配电室未及时封堵