

安全检查记录表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJI-AQJC-020

检查时间	2019 年 10 月 18 日	检查类型	秋季安全大检查
施工单位	中州建设有限公司、贵州万家灯火电力工程有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	田在欣 徐文平 路红军 郑锦		
检查记录及结论	一、中州建设单位 1. 施工现场个别员工未正确佩戴安全帽。 2. 升压站场内材料堆放不规范。 3. 基坑防护不符合要求, 施工现场警示标牌不足。 4. 未见反违章记录及反违章承诺书。 5. 施工办公区域卫生较差。 6. 灭火器使用后未及时进行加粉或更换处理。 二、外送施工单位 1. 个别工人安全意识淡薄, 施工现场存在习惯性违章。 2. 施工用电线路较乱, 需进一步规范。 3. 基坑安全防护措施不符合要求。 记录人: 徐文平		
整改措施	一、中州建设单位 1. 施工现场已要求员工进场必须正确佩戴安全帽。 2. 对升压站进行了严格管控, 已对材料堆放进行规范要求并落实到位。 3. 已按要求增加基坑防护围栏。 4. 已按相关要求进行了反违章工作。 5. 办公区域已进行大清扫工作。 6. 对使用后的消防器材进行了更换。 整改负责人: 路红军 日期: 2019年10月20日		
复查意见	经复查已整改完成 复查人: 徐文平 日期: 2019年10月20日		

安全检查记录表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJI-AQJC-020 续

检查时间	2019 年 10 月 18 日	检查类型	秋季安全大检查
施工单位	中州建设有限公司、贵州万家灯火电力工程有限公司	检查项目	施工现场
检查人员	田在欣 徐文平 路红军 郑锦		
检查记录及结论	一、中州建设单位 1.施工现场个别员工未正确佩戴安全帽。 2.升压站场内材料堆放不规范。 3.基坑防护不符合要求，施工现场警示标牌不足。 4.未见反违章记录及反违章承诺书。 5.施工办公区域卫生较差。 6.灭火器使用后未及时进行加粉或更换处理。 二、外送施工单位 1.个别工人安全意识淡薄，施工现场存在习惯性违章。 2.施工用电线路较乱，需进一步规范。 3.基坑安全防护措施不符合要求。 记录人：徐文平		
整改措施	二、外送施工单位。 1.对现场工人已加强安全再教育工作。 2.已按临电规范要求进行了整改。 3.已对塔基基坑进行了安全防护。 整改负责人：郑锦 日期：2019年10月20日		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：徐文平 日期：2019年10月20日		