





监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-XYZT-007

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019 年 08 月 26 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时, 发现施工工地存在以下问题		
存在问题	光伏组件分散时, 有背板压在光伏支架中压上, 易造成光伏组件隐裂 吊装人员有未佩戴安全帽现象, 屋面施工人员有抽烟现象		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 8.26
整改情况	 整改负责人:  日期: 2019.8.27		
复查意见	 复查人:  日期: 2019.8.27		

注 1. 本表由监理单位填写留存。