

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 新乡达新源3.9MW光伏发电项目(一期1.9MW) 编号: ZHJL-JXM13-001

施工单位	湖南达变电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年7月29日	检查地点	1, 4号厂房
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2019年7月29日由我监理人员巡视达新源厂区1, 4号楼施工现场时, 发现以下问题		
存在问题	1. 1号厂房爬梯部分螺栓已松动, 攀爬时出现晃动, 需要加固, 以免出现安全事故。 2. 1号厂房底部木制爬梯需更换钢结构爬梯, 稳定性, 安全性更高。 3. 2个厂房屋面需做临边防护。底部到顶部女儿墙不足1.2米都需要做临边防护。 4. 经巡视检查发现现场施工人员未佩戴安全帽, 现要求你施工单位进场人员强制性佩戴安全帽。		
检查结果	为保证工程顺利开展, 现要求你单位立即整改, 并报我监理方进行复检。		
检查人	李连明 王亮	施工项目部 签收人/日期	丁松 2019.7.29
处理意见	整改完成 总包单位整改负责人: 丁松 日期: 2019.8.2		
复查意见	已整改完成, 李连明 监理单位复查人: 李连明 日期: 2019.8.2		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应填写监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。