

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-JCJL-001

施工单位	保定爱迪新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年8月28号	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工进行巡视及对材料到场进行检查		
存在问题	1、施工现场部分灌注桩桩孔坍塌 2、材料到场吊运卸车时未设置安全警戒及明显标识 3、部分支架材料切割处未进行防腐防锈处理 4、部分支架材料处存在锈蚀痕迹		
整改要求	1、对塌陷的灌注桩重新掏孔 2、今后吊装时必须设置安全警戒及明显标识未设置不得卸车 3、对问题 3、4 要求对镀锌层破坏处进行防腐除锈		
检查人	 王朝旭 2019.8.28	施工项目部 签收人/日期	收到
整改情况	整改完成 整改负责人: 李锐 日期:		
复查意见	复查人: 日期:		