

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

编号: ZHJL-JCJL-002

施工单位	保定爱迪新能源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年9月17号	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场施工进行巡视及检查		
存在问题	1、施工人员未佩戴安全帽 2、施工现场部分灌注桩桩孔坍塌 3、部分支架材料切割处未进行防腐防锈处理 4、部分支架材料处存在锈蚀、变形痕迹 5、组件搬运过程中有背背现象		
整改要求	1、对未佩戴安全帽人员加强教育，下次如有发现将进行罚款考核 2、对塌陷的灌注桩重新掏孔 3、对问题3、4要求对镀锌层破坏处进行防腐除锈，变形的支架重新更换 4、对问题5要求合理搬运组件，对施工人员加强技术交底		
检查人	王朝旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人：张发云 日期		
复查意见	复查人： 日期		