


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-029

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2019 年 11 月 13 日	检查地点	1#、2#、3#箱变 高压电缆沟
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	高压电缆沟深度不符合设计要求。		
发现问题	电缆沟深度不符合设计要求  万华家居园内 施工区域: 万华厂内 施工内容: 检查电缆沟深度 施工责任人: 张瑞, 张涛 监理责任人: 李仓立, 蔡扣林 拍摄时间: 2019.11.13 09:15 天气: 阴 14°C 地点: 荆门市·万华湾 今日水印 — 相机 —		
情况处理	1、高压电缆沟深度不符合设计要求、已口头警告、立即整改。		
检查人	李仓立、蔡扣林	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		



扫描全能王 创建