





监 理 检 查 记 录 表


工程名称：荆门万华家居（二期）5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-JMWH-JC-004

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 11 日	检查地点	万华家居院内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检验原材料夹具、压块		
存在问题	原材进场压块、夹具检验。  万华家居院内 施工区域：检查原材料 施工内容：按装夹具，压块 施工责任人：张瑞、张涛 监理责任人：李仓立 拍摄时间：2019.09.11 09:03 天气：多云 24℃ 地点：荆门市·万华湾  万华家居院内 施工区域：检查原材料 施工内容：按装夹具，压块 施工责任人：张瑞、张涛 监理责任人：李仓立 拍摄时间：2019.09.11 08:59 天气：多云 24℃ 地点：荆门市·万华湾  万华家居院内 施工区域：检查原材料 施工内容：按装夹具，压块 施工责任人：张瑞、张涛 监理责任人：李仓立 拍摄时间：2019.09.11 08:59 天气：多云 24℃ 地点：荆门市·万华湾  万华家居院内 施工区域：检查原材料 施工内容：按装夹具，压块 施工责任人：张瑞、张涛 监理责任人：李仓立 拍摄时间：2019.09.11 09:00 天气：多云 24℃ 地点：荆门市·万华湾		



扫描全能王 创建



整改要求	符合设计要求		
检查人	李仓立	施工项目部 签收人/日期	李仓立
整改情况	符合设计要求 整改负责人: 陈剑波 日期: 2019.9.12		
复查意见	符合设计要求 复查人: 李仓立 日期: 2019.9.12		



扫描全能王 创建