

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLJCJL-03

施工单位	江西嘉霖建筑工程有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2019.10.26	检查地点	一号厂房屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工检查：一号厂房屋面条形基础定位放线，钢筋绑扎，模具制作，涂刷防水材料，条形基础浇筑。		
存在问题	一、检查放线纵横坐标，符合设计要求，未发现问题。 二、测量钢筋间距，符合设计要求，未发现问题。		
整改要求	一、部分条基表面因浇筑后未及时二次抹面，导致出现麻面，现已责令施工单位整改。 二、检查一号厂房屋面防水材料涂刷施工，未涂刷均匀，已责令施工单位，每个条基至少涂刷 2-3 遍。 三、检查一号厂房屋面定位放线，符合图纸设计要求。 四、全程旁站一号厂房屋面条形基础浇筑，，制作旁站记录，编号为 JXYK-CZZH-PZJL-004、005、006。		
检查人	王健	施工项目部 签收人/日期	熊斌 2019年10月26日
整改情况	针对以上问题 以李方彪队逐一整改完成。 整改负责人：熊斌 日期 2019年10月27日		
复查意见	已整改。 复查人：王健 日期 2019年10月28日		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。