




监理检查记录表

工程名称：六道、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目 编号：XDXGFFPXM-2-851-4-3-2

总包单位	云南强世电力、云南蓝创电力	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.10.18	检查地点	法安村、联合村、马店村、三界村、松棵村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理部对现场巡视： 1、现场进行人工支架吊装 2、进行支架安装焊接 3、现场预埋件基础挖坑 4、支架地面及屋面角度		
存在问题	针对现场巡视发现以下问题： 1、地面立柱支架发现安装弯曲。 2、立柱连接处部分焊接处未满焊。 3、预埋件基础挖坑与图纸不符。 4、支架地面角度过小，屋面角度过大。		
整改要求	1、要求施工方对以上问题进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人:  日期 2019.10.23		
复查意见	复查人:  日期 2019.10.23		

- 注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。