

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-39

施工单位	上海电建	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.5.27	检查地点	光伏电站集电线路电缆沟
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	集电线路电缆沟钢筋绑扎, 施工交底已落实。		
存在问题	集电线路电缆沟钢筋绑扎, 钢筋分布不均匀, 偏差太大, 钢筋没保护层, 未设置垫块。		
整改要求	调整钢筋分布间距, 使钢筋分布均匀, 加设垫块, 使钢筋保护层达到设计规范要求。		
检查人	侯红兵	施工项目部签收人/日期	宋星星 2020.05.27
整改情况	已整改 整改负责人: 宋星星 日期: 2020.05.27		
复查意见	已整改 复查人: 侯红兵 日期:		