

# 监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-46

|           |                                                                                                |                            |      |                |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|----------------|--|
| 施工单位      | 上海电力建设工程有限公司                                                                                   |                            | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| 检查时间      | 2020.06.22                                                                                     |                            | 检查地点 | 光伏区            |  |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                            |      |                |  |
| 施工及检查情况简述 | 光伏区高压电缆沟深度不符合要求                                                                                |                            |      |                |  |
| 存在问题      | 经光伏区现场巡视发现高压电缆沟各别地方深度不符图纸深度的要求, 各别地方40公分到50公分不满足设计要求。                                          |                            |      |                |  |
| 整改要求      | 要求电缆沟挖深.0.9米左右                                                                                 |                            |      |                |  |
| 检查人       | 曹金光                                                                                            | 施工项目部签收人/日期: 高海博 2020.6.23 |      |                |  |
| 整改情况      | 已按要求整改。<br>整改负责人: 高海博 日期: 2020.06.24                                                           |                            |      |                |  |
| 复查意见      | 经复查已按要求整改完成<br>复查人: 曹金光 日期: 2020.06.25                                                         |                            |      |                |  |