

监理检查记录表

工程名称：钦州康崕岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-001


施工单位	四川宝能电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.15	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	由于现场还未正式施工，此次主要针对秋冬季安全检查，检查道路安全，现场标识及安全制度，安全宣贯。		
存在问题	现场存在以下问题： 1、道路没有安全警示牌； 2、项目部没有安全标识；		
监理措施	指出现场存在问题要求三日内完成整改，整改完成后通知监理方现场验收；		
检查人	胡国兵	施工项目部 签收人/日期	2019.11.16
整改情况	警示牌已悬挂，安全标识牌已张贴。 整改负责人：[签名] 日期 2019.11.16		
复查意见	已按要求整改。 复查人：胡国兵 日期 2019.11.16		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



道路没有安全警示牌





项目部没有安全标识



扫描全能王 创建

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）项目安全检查整改回复单

存在问题	整改单位	整改情况描述	整改前照片	整改后照片	责任人签字
道路没有安全警示牌	四川宝能	已悬挂			
项目部没有安全标识	四川宝能	已悬挂			

建设单位:

监理单位:

正衡监理

施工单位:

四川宝能电力建设有限公司

项目经理:

陈、112

项目经理:

胡国兵

项目经理:

王、112

