

监理检查记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-002



施工单位	四川宝能电力设计有限公司 天津电建新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 11. 22	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	外线基础，光伏区安全标识、警示牌		
存在问题	现场存在以下问题： 外线基础四周未设安全防护，标识标牌，警示牌已制作但未悬挂，资料未提交		
监理措施	指出现场存在问题要求三日内完成整改，整改完成后通知监理方现场验收；		
检查人	贾金尧	施工项目部 签收人/日期	张军 2019.11.22 张军 2019.11.22
整改情况	1. 基础四周已防护。 2. 标识已悬挂。 整改负责人：谷拉 日期 19.11.23		
复查意见	已按要求整改。 复 查 人：贾金尧 日期 19.11.24		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。



2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。



扫描全能王 创建



基坑外侧未做安全防护



检查整改回复单

存在的问题	整改单位	整改情况描述	整改前照片	整改后照片	责任人签字
外线基础四周未设安全防护。	天津电建新能源建设有限公司	已整改 2019.11.23			石拉
标识标牌、警示牌未悬挂	天津电建新能源建设有限公司	已整改 2019.11.23			石拉

建设单位:

项目经理: 陈昱

监理单位:

总监: 刘文发

承包单位 1: 天津电建

项目经理 1: 张军顺

承包单位 2:

项目经理 2:

