

监理检查记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：JXM13-ZHJL-004

施工单位	四川宝能电力设计有限公司 天津电建新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.06	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行塔基基础施工及桩基、支架、箱变基础施工，今天监理部组织施工单位对现场安全进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 外线区： 1、塔基基础施工现场未做临边防护，未拉警戒线； 2、施工现场未配备带标识的安全员； 3、临时用电不规范； 光伏区： 施工现场临时用电不规范；		
监理措施	指出现场存在问题要求三日内完成整改，整改完成后通知监理方现场验收：		
检查人	贾金光 孙小东	施工项目部 签收人/日期	张军强 2019.12.06 孙小东 2019.12.06
整改情况	已整改完成 整改负责人：张军强 日期：2019.12.14		
复查意见	已整改完成 孙小东 2019.12.16 复查人：贾金光 日期：2019.12.17		


注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。




扫描全能王 创建


无安全网




临时用电不规范




无临边防护未拉警戒线



临时用电不规范



钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）项目安全检查整改回复单

存在的问题	整改单位	整改情况描述	整改前照片	整改后照片	责任人签字
施工现场临时用电不规范	宝能公司	按照规范价防护罩或不用的拆除掉			林思
施工现场临时用电不规范	宝能公司	按要求无用的拆除掉			林思

监理单位（章）：
总监：刘士发



建设单位（章）：
项目经理：

承包单位（章）：
项目经理：



扫描全能王 创建

检查整改回复单

存在的问题	整改单位	整改情况描述	整改前照片	整改后照片	责任人签字
塔基基础施工现场未做临边防护，未拉警戒线。	天津电建新能源建设有限公司、四川宝能电力设计有限公司	已经在塔基四周拉警戒带及警示牌。			孙军领
施工现场未配备带标识的安全员	天津电建新能源建设有限公司、四川宝能电力设计有限公司	有施工作业的施工现场已经设有专职的安全员全程监护并佩戴安全员袖章。			孙军领
临时用电不规范。	天津电建新能源建设有限公司、四川宝能电力设计有限公司	现场已将电源线架空起来。裸露电线已经做好绝缘处理。			

建设单位:

项目经理:



监理单位:

总监:




承包单位 1: 天津电建

项目经理 1: 孙军领

承包单位 2: 2019年12月31日

项目经理 2: 孙军领



扫描全能王 创建